



V



VIII VII



V

BÄRSTA BY

Bärsta by består av tre gårdar, (Bärsta 2:3, Bärsta 6:1, Bärsta 7:1). Så sent som 1840 bestod byn av sju gårdar. Ingen av gårdarna bedriver nu jordbruk. De flesta av byns nuvarande byggnader är uppförda under slutet av 1800-talet. Varje gård bildar en enhet för sig, och har mycket olika utseende och karaktär. Intrycket av byn är inte starkt, men likväl bildar husgrupperna genom sitt läge på en svag sluttning med tätande skog mot norr, en värdefull miljö. Norr om byn ligger två torp varav ett varit soldattorp, Bärstalund. Bärsta ingår i ett skyddsvärt landskapsparti med en grupp av byar och är rikt på fornminnen.

- 9 BÄRSTA 2:3 "Mellangården" fd jordbruksfastighet. Nio byggnader ingår.
Byggn (I) Manbyggnaden uppförd 1810. Byggnaden blev rustad 1965. Skorstenar har tagits bort och fasaden fått ny beklädnad och tillbyggen i form av förstukvist och balkong, som inte ansluter till husets ursprungliga stil. Dess största värde förutom sitt läge i miljön finns i interiören, som har vackra dörrar med utsirade 1700-talsbeslag och golv av breda tiljor.
 Stomme: Liggtimmer.
 Fasad: Liggande bred fjällpanel, plaströd färg.
 Tak: Tvåkupigt taktegel.
Byggn (II) fd undantagsstuga uppförd 1903. Fn är byggnaden tom.
 Stomme: Liggtimmer.
 Fasad: Stående locklistpanel.
 Tak: Enkupigt taktegel.



II



III IV

Byggn (III, IV) fd drängkammare, magasin, gåskammare, källare. Uppförd omkr 1810 fn används byggnaderna som förråd. Källaren är nu borta, men dörren finns kvar. Byggnaden har det typiska skärmtaket på snedsträvor. Stomme: Liggtimmer.

Fasad: "-", stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (VIII) - fd ladugård, loge, stall, uppförd omkr 1900. Fn används byggnaden som fårhus, höns-kalkonhus, verkstad.

Stomme: Slaggstensmur, liggtimmer, stolpresning.

Fasad: Slaggstensmur, liggtimmer, stående plank, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.



I

- 10 BÄRSTA 6:1 "Sörgården" fd jordbruksfastighet, fem byggnader ingår i fastigheten.

Byggn (I) manbyggnad uppförd 1881. Huset hade två lägenheter från början, 1918 byggdes det ut. 1953 rustades köket, den murade bakugnen revs då ut.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Liggande fasspontpanel, pärlspontpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (III) fd drängstuga, brygghus uppförd omkr 1880. Fn används byggnaden som snickarbod och garage.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: "-", stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

- 11 BÄRSTA 7:1 "Norrgården" fd jordbruksfastighet, nio byggnader ingår i fastigheten. Gården har sedan 1852 då kronofogde Ivérus sålde den, tillhört den nuvarande ägarens släkt.

Byggn (I) manbyggnad uppförd 1902. Byggnaden har bevarats väl såväl utanpå som inuti. Endast köket har moderniserats lätt. Snickarglädjen är en av socknens vackraste. Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Fasspontpanel, vit färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (III) fd drängkammare, brygghus, mjölk-kammare, uppförd omkr 1850. Fn används byggnaden som förråd.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (IV) fd matbod uppförd på 1700-talet, fn används byggnaden som förråd. Boden flyttades troligen hit från Yllesta 1857



I



I

och byggdes upp på nytt av byggmästare Enerot från trakten.
 Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.
 Byggn (VII) fd ladugård uppförd 1906, fn används byggnaden ej.
 Stomme: Slaggstensmur, stolpresning.
 Fasad: "- , stående plank, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (IX) fd smedja, uppfört slutet av 1800-talet, fn är byggnaden tom.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.



III



VII



IV



IX



12 ERIKSLUND 1:102 fd jordbruksfastighet. Sex byggnader ingår i fastigheten. Ursprungligen var Erikslund torp till Kungsladugården, senare har det friköpts och ökats ut. 1963 såldes marken till kommunen. Gården är ett värdefullt exempel på gammal kulturmiljö.

Byggn (I) manbyggnad uppförd 1810 fn används byggnaden som fritidsbostad. På 1920-talet byggdes den ursprungliga torpstugan till med övervåning och trapphus. Även fasad och inredning gjordes om.
 Stomme: Liggtimmer, stolpresning.